

Số: /BC-UBND

Phổ Khánh, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc nắp đậy kênh mương chống ngập úng Đồng Lau, thôn Qui Thiện, xã Phổ Khánh, (tuyến số 03) bị sập, hư hỏng gây nguy hiểm cho người dân tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh tiếp công dân lưu động tại thôn Qui Thiện. Qua ý kiến phản ánh của Nhân dân, hiện nay tuyến kênh mương chống ngập úng Đồng Lau, thôn Qui Thiện (tuyến nhánh số 03), tại đoạn cuối tuyến kênh này có một nắp đậy kênh mương bị sập, hư hỏng gây nguy hiểm cho người dân tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp. UBND xã Phổ Khánh tổ chức kiểm tra tại hiện trường, qua kiểm tra UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

Tại tuyến kênh mương chống ngập úng Đồng Lau, thôn Qui Thiện, xã Phổ Khánh (tuyến nhánh số 03), đoạn cuối của tuyến nhánh này hiện có một nắp đậy kênh mương bị sập, hư hỏng, gây nguy hiểm cho người dân trong thôn tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ kiểm tra để có hướng khắc phục đảm bảo an toàn cho Nhân dân đi lại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp./.

Nơi nhận:

- Ban QLDTXD &PTQĐ thị xã;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Trưởng thôn Qui Thiện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tĩnh